

### 群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	X2SD202 11008000 7	村头有家翻沙钢制品厂，每天干活时机器噪声震动严重扰民。	烟台市 牟平区	噪音	<p>10月9日，牟平区组织姜格庄街道、烟台市生态环境局牟平分局、工信局对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下：</p> <p>信访反映的“翻沙钢制品厂”为烟台金洋锻造有限公司，位于牟平区姜格庄街道办事处苏家庄村，主要从事锻造、机加工生产，环保手续齐全。</p> <p>经调查，该公司在锻造过程中使用模锻锤作业时产生噪声和震动。现场检查该公司未生产，现场未能对厂界噪声进行检测。</p>	属实	<p>因该公司在姜格庄台湾工业园区内另建有1处新厂区，所以针对模锻锤作业时产生噪声和震动的问题，该公司表示将停止使用模锻锤，自行拆除锻造设备动力设施，将锻造作业逐步搬迁至姜格庄台湾工业园区内的新厂区。该问题已于10月11日整改完毕。</p>	已办结	无

2	X2SD202 11001000 3	<p>一、投诉人对 X2SD202108300001 的调查核实情况有异议，1. 投诉人认为，仅依靠调阅企业档案的方式，不对鸿铖公司氰化尾渣转入量、产品硫铁精矿粉的转出量、高硅尾渣的库存量等物料进行核算确认，</p>	<p>烟台市 莱州市</p>	<p>土壤</p>	<p>10月9日，莱州市组织烟台市生态环境局莱州分局，对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下： 投诉人对 X2SD202108300001 调查核实情况的异议 1.调阅企业生产台账，“莱州市鸿铖矿业环保开发有限公司自投产至 2021 年 8 月期间，氰化尾渣累计利用 295 万吨，高硅尾渣累计产生量 98.76 万吨”是莱州市根据信访反映，针对性地回答“处理一吨危废会产生半吨尾渣，每年产生 40-50 万吨尾渣”问题，而不是回答“高硅尾渣是否非法转移和填埋”问题。 关于“高硅尾渣是否非法转移和填埋”问题，鸿铖</p>	<p>不 属 实</p>		<p>已办 结</p>	<p>无</p>
---	--------------------------	--	--------------------	-----------	---	----------------------	--	-----------------	----------

		<p>无法准确判定高硅尾渣是否非法转移和填埋。2. 投诉人认为，未说明 2021 年 8 月 39 日挖掘采样的检测指标，如果仅检测重金属等 13 项指标而不检测高硅尾渣的特性指标，就不合理。二、投诉人对省第三生态环</p>		<p>公司自投产至 2016 年 7 月，将部分高硅尾砂填埋于金仓街道仓西村西南填埋场，已按要求进行防渗处理；2016 年 8 月后高硅尾渣均贮存在危废贮存大棚中。</p> <p>2.2021 年 8 月 30 日至 9 月 2 日，莱州市委托第三方检测机构对土山镇方泰金业西侧的 2000 亩土地填埋物取样检测，检测项目包括高硅尾渣的特征污染物—氟化物，以及 pH、铜、镍、铅、镉、汞、砷、无机氟化物、铬、锌、六价铬等。</p> <p>投诉人对省督察访受〔2021〕0413001 调查核实情况的异议</p> <p>1.鸿铨公司自投产至 2016 年 7 月，累计产生高</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>保督察组转办烟台第五批信访举报查处情况受理编号〔2021〕0413001 的调查核实情况有异议，1.投诉人认为，鸿铖公司在仓西村两处填埋场填埋的高硅尾渣并无明确数量，无法核实目前高硅尾渣的真</p>		<p>硅尾渣 19.96 万吨。其中，向仓西村两处填埋场回填高硅尾渣 15.9 万吨，综合利用 4.06 万吨。自 2016 年 8 月至 2021 年 8 月，共产生高硅尾渣 78.8 万吨，均贮存在危废贮存大棚中。</p> <p>2. 山东鸿承资源综合利用有限公司在土山镇建有 64800 平方米危废库 1 处，手续齐全。方泰金业西侧的土地回填平整项目，环评规定的回填料为焦家金矿选矿厂的滤后尾砂。经山东省环科院环境检测有限公司检测，未检出氰化物，其他重金属检测项目均未超出《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）限值。</p> <p>3.莱州市委托的第三方检测机构，为山东省环科院环境检测有限公司，是山东省内最具权威的</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

	<p>实库存量。2.投诉人认为，存在向土山镇非法转移和填埋危险废物的情况。3.投诉人认为，填埋的高硅尾渣属于危险废物，检测结果各项指标却都合格，不合理。4.投诉人认为在调查、取样、化验过程中，莱州市</p>		<p>检测机构。</p> <p>4. 莱州市组织烟台市生态环境局莱州分局、公安局、自然资源和规划局、住房和城乡建设管理局组成联合调查组，坚持“客观公正、实事求是”原则开展调查，委托山东省环科院环境检测有限公司独立采样检测，并全程摄像留痕。选取的检测项目齐全，涵盖高硅尾渣的特征污染物—氰化物，符合相关要求。</p>				
--	---	--	---	--	--	--	--

		生态环境局未如实反映情况，检测的项目指标不合理。							
3	X2SD202 11003000 2	大季家街道小苗家村书记主任苗某将其父亲苗某强，盗采风化砂遗留下的数个坑用彩钢瓦围了起来，并安上大门上了锁，在社会上广收建筑	烟台市 开发区	土壤	10月9日，烟台开发区组织大季家街道办事处等部门对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下：  1.信访件反映的“盗采风化砂留下的数个大坑用彩钢瓦围了起来”实际是小苗家村原柳树沟水库，现在已经干涸，不存在盗采风化砂现象，大季家街道办事处按照相关要求于2021年5月17日申请此处作为开发区建筑垃圾消纳场，区自然资源与规划局已审批通过。	部 分 属 实	开发区管委责成大季家街道办事处等部门采取以下措施：  1.进一步完善此处建筑垃圾消纳场建设，加大宣传力度，引导辖区群众及单位正确认识建筑垃圾消纳场，合理处置建筑垃圾。  2.进一步加大对此处建筑垃	已办 结	无

		垃圾、工业垃圾等各种废弃物进行回填，破坏生态环境。多次反映未果。			<p>2.该处建筑垃圾消纳场由办事处统一管理,根据建筑垃圾消纳场设施要求安装围挡，并委托第三方单位管护，负责把控入场垃圾和场地平整工作。经现场查看，此处建筑垃圾消纳场入口封闭，场内垃圾均为建筑垃圾，不存在生活及工业垃圾。</p> <p>3.经落实，各责任单位均未收到此类问题信访。</p>		垃圾消纳场管理力度，完善管理办法,制定相应处理流程，严格控制入场垃圾，场地及时平整，实现建筑垃圾消纳场持续稳定运行。		
4	X2SD202 11004002 9	招远市三联化工有限公司，VOCs废气未经处理直接排放到大气中，把强酸和高盐废水暂时存放	烟台市 招远市	大气	<p>10月9日，招远市组织烟台市生态环境局招远分局、金岭镇政府对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下：</p> <p>招远三联化工厂有限公司位于招远市金岭镇大陈家村西侧，主要从事化学农药生产销售，生产项目包括200吨/年三唑锡原药和1000吨/</p>	部 分 属 实	招远市责成烟台市生态环境局招远分局、金岭镇政府加强日常监管，确保污染防治设施正常运行，污染物达标排放。	已办 结	无

		<p>在污水站的地下水池泡着，遇有检查时就偷偷运走转移，然后通过开发区污水排放管排放出去。</p>		<p>年制剂，三唑锡原药项目建有合成车间，制剂项目建有粉剂车间和液体制剂车间，企业环保审批验收手续齐全。三唑锡原药合成车间 VOCs 废气经冷凝+活性炭吸附+光氧催化氧化处理设施处理后，通过 15 米高排气筒排放；液体制剂车间无组织 VOCs 废气经收集并由光氧催化氧化+活性炭吸附处理设施处理后，通过 15 米高排气筒排放。三唑锡原药项目酸洗工段产生的氯化镁废水和碱解、缩合工段产生的氯化钠废水分别进入采用防渗处理的容积约 50 立方米和 10 立方米的废水收集池内单独收集、中和、过滤，经蒸发冷凝后回用至合成车间。企业三唑锡原药项目合成车间自 2020 年 12 月 28 日</p>				
--	--	---	--	--	--	--	--	--



				<p>由于原材料价格上涨及市场原因停产至今；制剂项目粉剂车间、液体制剂车间于 2021 年 10 月 4 日检修设备临时停产至今。企业污水处理站因三唑锡原药项目合成车间停产未运行，生产过程中产生的废水暂存于厂区收集池内，未发现建有“地下水池”。招远市开发区污水管网末端招远市桑德水务有限公司运营的污水处理厂，自 2017 年运营以来运行正常，进水未发现<strong>有强酸和高盐废水进入</strong>，企业不存在将生产废水“偷偷运走转移，然后通过开发区污水排放管排放出去”问题。因企业处于停产状态，未对 VOCs 废气进行检测，经查阅该企业委托第三方检测单位于 2020 年 12 月 6 日、2021 年 4</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>月 11 日和 2021 年 8 月 16 日出具的废气检测报告，数据显示，有组织和厂界无组织 VOCs 废气检测指标均符合《挥发性有机物排放标准第 6 部分：有机化工行业》(DB37/2801.6-2018) 表 1 有机化工企业或生产设施 VOCs 排放限值和表 3 厂界监控点浓度标准要求。</p>				
5	X2SD202 11002001 7	烟台方平再生资源有限公司，清洗玻璃，污水横流，物料露天堆放，环保设施与环评不符。	烟台市 福山区	水	<p>10 月 9 日，福山区政府组织区生态环境分局、福山经济开发区管委对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下：</p> <p>1.烟台方平再生资源有限公司玻璃加工项目于 2018 年 4 月 24 日经栖霞市环保局审批，于 2018 年 7 月 7 日完成自主验收，其废玻璃分选加工扩建项目于 2020 年 7 月 29 日经烟台市生</p>	属 实	烟台市生态环境局福山分局要求该公司将厂区内原料清运至料仓内存放。	已办 结	无

					<p>态环境局栖霞分局审批，2021年3月建成试生产，于2021年9月22日完成自主验收。</p> <p>2.该公司配有沉淀池，清洗玻璃废水经沉淀池处理后，循环利用不外排；配有集气罩和旋风除尘器+布袋除尘器收集、处理车间分选线产生的粉尘，经现查核实与环评批复相符。部分原料堆存于厂区内使用抑尘网覆盖，未在料仓内存放。</p>				
6	X2SD202 11004006 8	小门家镇主要街道脏乱差，任意堆放工业用品，装化学物品的大塑料桶等等。	烟台市 蓬莱区	其他 污染	<p>10月9日，蓬莱区政府组织小门家镇政府、烟台市生态环境局蓬莱分局对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下：</p> <p>2019年以来，小门家镇人民政府与烟台海德环境科技有限公司签订了环卫一体化保洁合同，</p>	不 属 实		已办 结	无

					<p>对镇驻地街道每日安排专人进行两次清扫和间断巡回检查，并设立专用垃圾箱收集垃圾并清运，保持镇驻地街道、场所环境卫生清洁。</p> <p>现场核查时，小门家镇主要街道卫生状况良好，镇街道两旁未发现任意堆放工业用品，装化学物品的大塑料桶的现象。</p>				
7	X2SD202 11004007 0	<p>小泰山南路栏驾疃小区地理位置优越，西南侧为鲁东大学蓬莱校区，北侧毗邻蓬莱区一中，向西直线距离 1.4 公</p>	<p>烟台市 蓬莱区</p>	<p>大气</p>	<p>10月9日，蓬莱区政府组织紫荆山街道办事处、烟台市生态环境局蓬莱分局对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下：</p> <p>对栏驾疃小区周边进行排查，发现异味分别来自小区周边渔民晒鱼网、运输海鲜车辆洒漏海水。</p>	<p>属 实</p>	<p>紫荆山街道办事处将采取以下措施：</p> <p>1.加强日常巡查监管，禁止在小区周边及敏感区域凉晒鱼网。</p> <p>2.对周边主干道加大巡查力度，对运输海鲜车辆洒漏海</p>	<p>已办 结</p>	<p>无</p>

		里即为海岸线和蓬莱阁，附近商住繁华，居住、生活便利。但是近年来的异味问题成为困扰我们的头疼难题，小区周边会散发出类似于海鲜腐烂的异味，味道非常难闻。					水情况进行严查并严肃处理。  3.蓬莱区环卫部门持续做好主要干道洒水、清扫工作。		
8	X2SD202 11004007	莱阳的化工企业较多，盾安、中	烟台市 莱阳市	大气	10月9日，莱阳市组织莱阳经济开发区管委、吕格庄镇对信访件反映的问题进行了调查核	部 分	莱阳市人民政府责成莱阳经济开发区管理委员会将会同	未办 结	无

8	<p>瑞那条路，整天都有化工臭味；莱穴路附近空气污染严重；冯格庄街道官家庄村南侧夜间散发浓烈的化工异味，吕格庄真西野头村的烟台宜陶矿业常年排放化工气味，投诉人认为这些化工企业没有环保手续，</p>		<p>实，有关情况如下： 信访反映的“莱阳的化工企业较多，盾安、中瑞那条路，整天都有化工臭味”问题。莱阳盾安供热有限公司、烟台中瑞化工有限公司位于富山路，其中盾安供热为供热企业，富山路化工企业有中瑞化工和烟台巨力精细化工股份有限公司。中瑞化工主要产品为 f113a、无水氟化氢等，目前正常生产，环保手续齐全，企业在生产过程中会产生少量废气，废气经收集处理后达标排放。2021 年 8 月 29 日，该企业委托第三方对废气进行了检测，结果显示污染物符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）限值要求。巨力精细化工主要产品为 TDI，企业</p>	属实	<p>烟台市生态环境局莱阳分局继续加大对化工园区内企业的监管力度，督促企业加强对污染治理设施的管理，确保正常运行，各项污染物稳定达标排放。</p>		
---	--	--	--	----	---	--	--

		超标排放。		<p>环保手续齐全，目前处于停产状态。</p> <p>信访反映的“莱穴路附近空气污染严重”问题。莱穴路始于龙门西路，往南途径城厢街道、古柳街道、吕格庄镇、团旺镇、穴坊镇，是莱阳市一条重要的南北方向主干道。信访反映的莱穴路附近主要是指莱穴路北段，该段道路附近有化工企业、服装制造企业、物流园、汽车修理厂、餐饮企业等，车流量较大。现场查看，未闻到明显异味，路面状况良好。10月10日，烟台市生态环境局莱阳分局已委托第三方对该区域进行异味检测，结果显示符合《恶臭污染物标准》（GB14554-1993）。</p> <p>信访反映的“冯格庄街道官家庄村南侧夜间散发</p>			
--	--	-------	--	--	--	--	--

				<p>浓烈的化工异味”问题。官家庄村南侧夜间异味问题主要来源为山东归源生物科技有限公司以及山东盛华新材料科技股份有限公司两家企业。归源生物主要产品为长链二元酸，目前正在生产，环保手续齐全，企业在储运、生产以及污水处理过程中会产生废气，所产生废气经处理达标后排放；2021年9月26日，该企业委托第三方对废气进行了检测，结果显示污染物排放达标。同时为减少异味情况，该企业对废气治理设施进行了提标改造，预计10月15日完成改造并投入使用。盛华新材料主要产品为LED中间体，目前正在生产，环保手续齐全，企业在储运、生产及污水处理过程中均产生废</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--



					<p>气，所产生废气收集处理达标后排放。2021年9月4日，该企业委托第三方对废气进行检测，结果显示污染物符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）限值要求。同时为减少异味情况，该企业已对废气治理设施进行提标改造，预计12月31日完成改造并投入使用。</p> <p>信访反映的“吕格庄镇西野头村的烟台宜陶矿业常年排放化工气味”问题。宜陶矿业主要生产钾长石、钠长石粉，该企业于2017年就已经停工停产，目前正在办理尾矿库闭库手续，现场未发现企业生产，也未闻到化工异味。</p>				
9	X2SD202 11004007	大柳行镇初格庄村黑岚沟金矿矿	烟台市 蓬莱区	水	<p>10月9日，蓬莱区政府组织大柳行镇政府、大辛店镇政府、烟台市生态环境局蓬莱分局对信</p>	不 属		已办 结	无

1	<p>泥污染土壤和地下水，废水乱排异味非常大，水沟村及周边村庄垃圾乱堆乱放、建筑垃圾、生活垃圾到处是。</p>		<p>访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下：</p> <p>1.信访反映的初格庄村黑岚沟金矿为山东金创股份有限公司，该公司选矿的尾矿储存在齐家庄尾矿库内，尾矿水循环使用不外排。自 2018 年以来，山东金创股份有限公司委托第三方对该企业齐家庄尾矿库上下游观测井进行了定期检测，结果均符合地下水质量标准（GB/T 14848-2017）V类标准（丁基黄原酸、松节油未检出）。2021 年 9 月 18 日、10 月 9 日烟台市生态环境局蓬莱分局委托第三方检测机构对该企业齐家庄尾矿库周边土壤及上下游观测井进行了监督性取样检测，土地土壤检测结果符合</p>	实			
---	---	--	--	---	--	--	--

					<p>《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB3600-2018）标准限值要求；上下游观测井、对照井水质正常，且均未检出丁基黄原酸、松节油（选矿使用黄药与二号油的组成成分）。现场核查时在齐家庄尾矿库坝体及周边未闻及异味，坝体、干滩区域内进行了抑尘网覆盖，安装有喷淋装置，未发现扬尘现象。</p> <p>2.先后对水沟村村庄内主要村道、邻村南曲家村、石家村等周边村庄及联络村道等地进行核查，未发现“垃圾乱堆乱放、生活垃圾到处是”的问题点位。</p>				
10	X2SD202 11004008	莱阳市长城运输公司，交通路北	烟台市 莱阳市	大气	10月9日，莱阳市组织综合行政执法局、烟台市生态环境局莱阳分局对信访件反映的问题进	部 分	1.莱阳市人民政府责成莱阳市综合行政执法局加强监督	阶段 性办	无

0	<p>原汽车小站大院内，兄妹羊肉馆等饭店制造的油烟、噪声等常年污染环境，导致周围居民苦不堪言，特别是新贵都小区、莱阳一中家属院的居民受害严重，严重扰民！</p>			<p>行了调查核实，有关情况如下：</p> <p>在莱阳市长城运输公司(交通局北原汽车小站)大院内靠近新贵都小区、莱阳一中家属院位置现有姊妹烧烤、头牌烧烤、海鲜烧烤、兄妹羊肉馆四家餐饮服务企业。其中：兄妹羊肉馆按照要求安装了油烟净化设备，但在执法人员现场检查时，兄妹羊肉馆位于屋顶的排风扇存在一定的噪音，油烟净化设备附着有油污；姊妹烧烤、头牌烧烤、海鲜烧烤三家烧烤店铺均按要求购置使用了环保烧烤炉具，姊妹烧烤、头牌烧烤两业户此前已按执法人员要求对室外烟道进行了改造；海鲜烧烤属于新开业，使用环保炉具经营烧烤，近期拟对厨房进行改造经营</p>	属 实	<p>执法，执法人员下达整改通知书责令三家烧烤店铺严格按照规定使用环保烧烤炉具，严禁露天烧烤。</p> <p>2.责令海鲜烧烤在经营电磁火锅前，必须按照要求改造烟道加装油烟净化设备。</p> <p>3.责令兄妹羊肉馆按照要求对污损的油烟净化设备、排风扇进行更换，并更改排风扇安装位置，已于10月12日完成改造，消除了对周边居民生活和环境的影响。</p>	结	
---	--	--	--	--	--------	--	---	--

					电磁火锅。10月11日，烟台市生态环境局莱阳分局委托第三方对饭店噪声进行检测，结果显示噪声超过标准限值。		4.责令4家餐饮店采取加装隔音板等措施降低噪声，限期10月20日前完成整改。		
11	X2SD202 11004008 1	莱阳市养鸡场异味、污染和鸡粪问题：1.河洛镇胜利庄水库附近的养鸡场距离水库近，污染水库水质；2.高各庄镇西鲍村森林防火站东侧的山上，随意晾晒鸡骨头，	烟台市 莱阳市	水	10月9日，莱阳市组织河洛镇、高格庄镇、团旺镇、莱阳市农业农村局、烟台市生态环境局莱阳分局，对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下：  1.信访反映的“河洛镇胜利庄水库附近的养鸡场距离水库近，污染水库水质”问题。河洛镇胜利庄水库附近只有一处养鸡场，该养鸡场由沐浴店镇西上庄村村民张某玉于2010年建设，年出栏约12万只，2021年8月23日处理完最后一批鸡后停养。该养鸡场位于胜利庄水库下游东	部 分 属 实	1.莱阳市人民政府责成高格庄镇政府牵头立即清理现场，于10月15日前将晾晒鸡骨头场地清理完毕，10月20日前对清理完毕后的土地进行复垦。下步，将加大巡查力度，防止该处出现反弹。  2.责成团旺镇政府加大监管力度，坚决防止问题反弹现	阶段 性办 结	无

		<p>散发出刺鼻的气味扰民。3.团旺镇后柳格庄村在村庄的主干道上有晾晒鸡粪的，异味扰民。</p>		<p>南方，距离约 1100 米，配套建有污水沉淀池，经处理后还田利用，不存在将污水排放至水库的情况，不存在污染水库水质的问题。</p> <p>2.信访反映的“高各庄镇西鲍村森林防火站东侧的山上，随意晾晒鸡骨头，散发出刺鼻的气味扰民”问题。高各庄镇西鲍村实为高格庄镇西鲍村。该晾晒鸡骨头地点位于西鲍村东南方向 2 公里，当事人步某某承包西鲍村村民 8 亩左右土地用于晾晒鸡骨头，晾干后售卖。现场查看，该处共有 7 处地块，有 3 处露天堆放鸡骨头，有一定酸臭气味。</p> <p>3.信访反映的“团旺镇后柳格庄村在村庄的主干道上有晾晒鸡粪的，异味扰民”问题。团旺镇后</p>		<p>象发生。</p>		
--	--	--	--	---	--	-------------	--	--

					柳格庄村实为后留格庄村。现场未发现该村主干道晾晒鸡粪问题。9月4日，莱阳市团旺镇政府接到群众类似投诉，并进行了现场调查，在团旺镇后留格庄村桥东路边地头发现一堆牛粪，未覆盖有异味。团旺镇政府立即组织对该处粪堆进行了清理。10月9日现场查看，该处粪堆已清理，未出现反弹现象。				
12	X2SD202 11004007 7	谭格庄镇、姜疃镇、万第镇部分村庄花生种植的废弃的塑料地膜到处都是，随处飘，清理起来非	烟台市 莱阳市	其他 污染	10月9日，莱阳市组织农业农村局、姜疃镇、万第镇、谭格庄镇对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下： 信访反映的“谭格庄镇、姜疃镇、万第镇部分村庄花生种植的废弃塑料地膜到处都是”问题。今年，姜疃镇花生面积为2.16万亩，万第镇花生	属 实	莱阳市农业农村局已先期于9月27日召开了莱阳市全生物可降解农膜示范及农膜回收工作会议，并印发了《关于开展秋季农膜回收工作的通知》《关于做好秋冬季反	阶段 性办 结	无

		<p>常费事，秋天耕地时被埋到了地下。</p>		<p>面积为 3.8 万亩，谭格庄镇花生面积为 3.0 万亩。</p> <p>按照农业生产惯例，农民在抢收过程中对花生农膜来不及清理，会待到秋种耕地时同步对农膜进行清理回收，今年由于花生收获后遭遇连日降雨，接续秋种工作受到影响，造成部分花生田农膜未能及时清理回收。</p> <p>信访反映的“废弃塑料地膜秋天耕地时被埋到了地下”问题。由于农膜埋于地下会严重影响种子发芽生长，因此在秋种耕地过程中，农民不仅不会埋藏农膜，而且会自发自觉地将农田中的农膜进行全面清理、最大限度地减少农膜在农田中的残留。</p>		<p>光膜果袋清理回收工作的通知》等文件，组织各镇街积极回收废弃农膜，同时不定期进行集中检查并将检查结果纳入农村人居环境整治考核范围。莱阳市人民政府已责成市农业农村局会同各镇街，组织人员结合秋种工作立即进行农膜清理，并集中送镇街垃圾回收站后转运至莱阳市固体废物处理场集中处置，预计 11 月 30 日前整改完毕。</p>	
--	--	-------------------------	--	--	--	--	--



13	X2SD202 11004008 2	1.冯格庄街道宫家庄村村北侧化工产业园区，这个产业园区散发出刺鼻的气味，味道非常大，特别是晚上，严重影响周围居民，多次反映过，迟迟没有得到解决。2.古柳街道姜家泊村幼儿园东侧塑料回收加工	烟台市 莱阳市、海阳市	其他 污染	10月9日，烟台市组织莱阳市、海阳市对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下： 1.信访反映的“宫家庄村村北侧化工产业园区，散发出刺鼻的气味，味道非常大，特别是晚上，严重影响周围居民，多次反映过，迟迟没有得到解决”问题。莱阳化工产业园系2018年9月28日经山东省人民政府办公厅公布（鲁政办字〔2018〕185号）。宫家庄村离园区最近的化工企业直线距离为540米，周边村庄异味问题主要来源为山东归源生物科技有限公司以及山东盛华新材料科技股份有限公司两家企业。归源生物主要产品为长链二元酸，目前正常生产，环保手续齐全，企业在储运、生产以及污水处理	部 分 属 实	1.莱阳市人民政府责成莱阳经济开发区管委会同烟台市生态环境局莱阳分局充分利用有毒有害气体环境风险预警体系以及走航监测车，继续加大对化工园区内企业的监管力度，督促企业加强对污染治理设施的管理，确保正常运行，各项污染物稳定达标排放。 2.责成古柳街道对该废旧塑料回收站加强检查力度，责令其立即整改将现有废品存	阶段 性办 结	无
----	--------------------------	---	----------------	----------	--	------------------	---	---------------	---

		<p>厂散发刺鼻气味，幼儿园的孩子们从小就遭受这样的气味，能健康成长？3.龙山街道崂峙村南侧养虾池附近常年有腥臭味，气味异常明显，还存在向海里排污的现象。</p>		<p>过程中会产生废气，所产生废气经处理达标后排放；2021年9月26日，该企业委托第三方对废气进行了检测，结果显示污染物符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）限值要求。同时为减少异味情况，该企业对废气治理设施进行了提标改造，预计10月20日完成改造并投入使用。盛华新材料主要产品为LED中间体，目前正常生产，环保手续齐全，企业在储运、生产及污水处理过程中均产生废气，所产生废气收集处理达标后排放。2021年9月4日，该企业委托第三方对废气排放口进行检测，结果显示污染物符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）限值要求。</p>	<p>放仓库及时进行处置，保持好院内卫生，减少异味产生。</p> <p>下步，将持续加强常态化监管，确保问题不反弹、不影响周围环境。</p> <p>3.海阳市责成龙山街道办事处采取以下措施：</p> <p>一是加大对养殖户环保法的普及宣传，提高群众遵法守法意识；二是加强对养殖户规范化管理和监督力度，将日常环保巡查、检查工作持续化、点对点“回头看”工作</p>		
--	--	---	--	---	--	--	--

				<p>同时为减少企业异味情况，该企业已对废气治理设施进行提标改造，预计 12 月 31 日完成改造并投入使用。</p> <p>莱阳经济开发区曾接 12345、89000 平台反映类似问题两次，每次均进行了现场检查，企业废气治理设施均运行正常，未发现企业有偷排行为。虽然企业废气能达标排放，但周围居民仍能闻到一定异味。</p> <p>2.信访反映的“姜家泊村幼儿园东侧塑料回收加工厂散发刺鼻气味”问题。姜家泊幼儿园东 300 米处路北大院内确有一家废旧塑料回收站，有工商营业执照，注册名称为莱阳市古柳富龙塑料制品厂，负责人隋某军，目前主要经营废品</p>	常态化，避免刻意排污问题发生。		
--	--	--	--	--	-----------------	--	--

				<p>回收。10月9日，古柳街道组织工作人员进行了现场核实，现场未发现有生产塑料颗粒的设备，但厂内堆积废旧塑料，有轻微异味。</p> <p>3.信访反映的“龙山街道崂峙村”实为“崂峙埠村”，涉及的养殖区是建于上世纪七十年代的传统养殖区，位于村南1.5公里处，占地面积2600多亩，主要进行虾、蟹、海参等水产品的露天养殖，均取用自然海水养殖，涨潮时进水、退潮时排水。</p> <p>4.信访反映的“养虾池附近常年有腥臭味，气味异常明显”问题，部分属实。养殖池底泥、饵料及少量死亡的海洋生物会产生异味，属于海水养殖区的共性问题，未发现明显气味异常问题。</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

					5.信访反映的“养虾池存在向海里排污的现象”问题，不属实。排放水主要是养殖尾水，随海水涨落自然更换，不存在刻意排放情况。				
14	X2SD202 11004006 9	蓬莱开发区半岛蓝湾小区，小区内垃圾桶污水横流，小区内污渍遍地，尤其是在晚上有刺鼻气味。	烟台市 蓬莱区	水	10月9日，蓬莱区政府组织新港街道办事处、住建局、综合行政执法局对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下： 小区内垃圾箱完好，未发现垃圾箱渗漏污水情况，不存在小区内污渍遍地的情况，也未闻及明显异味。但存在个别业主将垃圾丢弃在垃圾桶旁的现象。	部 分 属 实	新港街道办事处对半岛蓝湾小区加强日常监管，要求小区物业做好小区内保洁工作，日产日清。加强对小区业主的宣传引导，做到生活垃圾入箱存放。	已办 结	无
15	X2SD202 11004006 7	蓬莱区水务局家属楼楼下有一饭店（特色汤面蒸	烟台市 蓬莱区	大气	10月9日，蓬莱区政府组织紫荆山街道办事处、综合行政执法局、烟台市生态环境局蓬莱分局对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情	部 分 属	紫荆山街道办事处将采取以下措施： 1.责令该饭店立即维修破损	已办 结	无

		<p>饺)，厨房在店内北面位置，油渍通过厨房管道流出，正好流在2单元单元门口，进出单元门有时还会有黑油滴到身上，气味呛人，多次与饭店交涉无果，投诉人认为居民区内不允许开设饭店。</p>		<p>况如下： 信访反映的水务局家属楼饭店实为六合家常菜蒸饺，厨房在店内北面位置，饭店厨房油污处理外排气管道有破损，少量油渍从管道破损处流出，滴漏在2单元单元门口。经工商部门核实，没有居民区内不允许开设饭店的明确规定。</p>	实	<p>管道，并清理滴落油污。后期加大油污清理频次，杜绝发生油污外溢现象。 2.安排人员进行不定时检查，发现问题，立即整改。</p>		
--	--	--	--	---	---	---	--	--

16	X2SD202 11004008 5	<p>莱山区莱山街道朱塔堡村于某高强占村民自留地，搭建违章建筑，将违章建筑租赁给废品收购的，废品站收售大量化工桶、油漆桶、农药瓶等，非法从事汽车拆解，机油污水横流，污染环境。</p> <p>于某彬在其旁边</p>	烟台市 莱山区	大气	<p>10月9日，莱山区组织莱山街道办事处、区商务局、区农业农村局、区生态环境分局对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下：</p> <p>2005年，于某高从村民个人手中流转土地并持续缴纳承包费用，无违规霸占村民土地情况。</p> <p>场地内有一处废品收购站，主要从事废旧物资回收，有轻微异味，但无化工废桶和废油漆桶，无拆解废旧车辆迹象。于某彬场地内有零星散养畜禽，有轻微异味，无鸡粪随意堆放、粪水流入河道情况。于某高和于某彬两处存在违建，莱山街道办事处在前期排查中已将其列入违建台账，按照计划依法依规拆除。</p>	部 分 属 实	<p>莱山街道办事处对废品收购站进行了整治；督促养殖户及时清理畜禽粪便，保持场地内卫生整洁无异味。</p>	已办 结	无
----	--------------------------	--	------------	----	---	------------------	---	---------	---

		<p>北侧自留地上搭建违章，养鸡，鸡粪乱堆，臭气熏天，一下雨污水横流，污染地下水。希望废品收购站搬离，违章建筑拆除，恢复土地种植。</p>							
17	<p>X2SD202 11004007 9</p>	<p>小区东门碟鱼头小串烧烤、37味中式炸鸡店，油烟味扰民。</p>	<p>烟台市 莱阳市</p>	<p>大气</p>	<p>10月9日，莱阳市组织综合行政执法局对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下：在盛隆悦府小区东门北侧有碟鱼头小串烧烤和37味中式炸鸡店两家餐饮店铺。碟鱼头小串烧</p>	<p>部 分 属 实</p>	<p>莱阳市人民政府责成莱阳市综合行政执法局加强对相关店铺的监督执法，确保其严格按照规定正常使用油烟净</p>	<p>已办 结</p>	<p>无</p>



					烤店铺使用环保烧烤炉具进行烧烤操作；37 味中式炸鸡店使用的设备为专用中式电热炸鸡锅，炸鸡锅外排的主要为蒸汽，但在炸鸡出炉时会有少量油烟产生。两家店铺均加装了油烟净化设备，并正常使用。		化设备和环保炉具，并及时对有关设备和炉具进行维护和清洗,保证设备正常运行。		
18	X2SD202 11005002 7	栖霞市庙后镇前罗坡村鸿长源公司违法生产机制木炭，环境脏乱差，还违规排放废气。	烟台市 栖霞市	大气	10月9日，栖霞市政府组织烟台市生态环境局栖霞分局、庙后镇政府对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下：  鸿长源公司全名烟台鸿长源生物能源有限公司，位于庙后镇前罗坡村东 550 米处，生物质炭项目于 2019 年 7 月 18 日由烟台市生态环境局栖霞分局批复，建有 6 座木炭窑，使用苹果木烧制生物质炭，项目配套电除尘设施和木醋	不 属 实		已办 结	无

					液（副产品）收集装置。该项目于 2020 年 7 月中旬进行试生产，在试运行阶段因市场不景气，自 2020 年 8 月底停产至今。项目尚未进行环保设施竣工验收。现场大门紧闭空无一人，厂区内、窑顶杂草丛生，未发现生产迹象。烟台市生态环境局栖霞分局会同庙后镇政府做好监管巡查，确保企业恢复生产时进行验收，规范运行。				
19	X2SD202 11001000 5	山东海容化工科技有限公司位于烟台莱州市银海工业园，私自建设了 4 条三氯化	烟台市 莱州市	水	10 月 9 日，莱州市组织烟台市生态环境局莱州分局、应急局、自然资源和规划局、土山镇政府，对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下：  山东海容化工科技有限公司，位于莱州市银海	部 分 属 实	土山镇政府会同烟台市生态环境局莱州分局采取以下措施：  加大现场巡查、夜查力度，大密度开展监督性监测，发	已办 结	无

		<p>铁生产线，未向环保、应急部门重新报批环评、安评等文件，全厂没有规划和土地手续，配套的污染防治设施未经验收，一直非法生产，检查时就停车，其产生的污水，偷排北面的盐田，不经处理，直排莱州湾，</p>		<p>化工园区，主要从事三氯化铁生产，配套废气碱液喷淋处理设施。2004年7月环评文件经原莱州市环境保护局审批，2006年5月通过原莱州市环保局验收。2018年11月针对企业“新增4条三氯化铁生产线未批先建、未验先投”违法行为，原莱州市环保局依法立案处罚，并完成现状环境影响评价备案。企业自投产以来，均按要求办理安全评价报告。6月21日，因立式反应炉未设置紧急切断装置，存在安全生产隐患，莱州市应急管理局责令企业停产整治，至今未恢复生产。</p> <p>企业租用莱州市渤海盐化总厂土地，土地证号莱国用(96)字第100017号，用地手续合法。</p>		<p>现问题及时处置。</p>		
--	--	--	--	---	--	-----------------	--	--

		生产过程中产生的危废存放在公司东面租赁的废弃厂房及池子里。			<p>根据山东省住建厅《关于加快推进无规划手续化工企业整改工作的通知》(鲁建规函〔2018〕15号)明确的已整改认定标准,该公司不需要办理规划许可手续。</p> <p>现场查勘,项目建设情况与环评备案内容一致,生产工艺不产生废水。厂区北侧建墙外为盐田,未发现直排管道及暗排管口。企业建有危废库,经查阅危废处置合同,危废由青岛海湾新材料科技有限公司定期处置。公司租赁的废弃厂房共有3处,东南厂房储存生产原料,西北厂房储存成品,西南厂房闲置,均未发现危废堆存。</p>				
20	X2SD202 11005005	龙口市政府在渤海内填海建造人	烟台市 龙口市	生态	10月9日,龙口市组织海洋发展和渔业局、裕龙石化筹建办、烟台市生态环境局龙口分局、	不 属		已办 结	无

3	<p>工岛，破坏生态环境；现该人工岛算建裕龙岛石化项目，举报人担心该项目会污染环境，如向海中排放污水等行为会破坏莱州湾海洋生态，破坏渔业资源；排放废气会对大气造成污染，严重影响空气质量。</p>			<p>发改局对信访件反映的问题进行了调查核实，有关情况如下：</p> <p>1.信访反映的“龙口市政府在渤海内填海建造人工岛，破坏生态环境；现该人工岛建裕龙岛石化项目”问题。人工岛用海规划于 2010 年 5 月由原国家海洋局《关于龙口湾临港高端制造业聚集区一期（龙口部分）区域建设用海规划的批复》（国海管字〔2010〕250 号）批准，规划填海面积 35.23 平方公里，建设 7 个离岸式人工岛，用途为高端制造、临港化工。2010 年 8 月，龙口市政府决定将龙口人工岛的规划、开发、建设等交由南山集团承办。南山集团登记注册了“龙口市南山西海岸建设发展有限公司”</p>	实			
---	---	--	--	---	---	--	--	--

				<p>作为开发建设主体。龙口人工岛围填海工程采用先围后填的施工模式,工程于2011年1月开工,2012年4月完成了全部120公里的围堰和施工通道建设,并开展了陆域的吹填和回填。</p> <p>2014年11月,龙口市政府将龙口临港高端制造业聚集区一期(龙口部分)区域建设用海规划围填形成的人工岛命名为裕龙岛。2018年底,山东省委、省政府决定在裕龙岛建设炼化一体化项目。根据《国务院关于加强滨海湿地保护严格管控围填海的通知》(国发〔2018〕24号文)、《自然资源部 国家发展和改革委员会关于贯彻落实&lt;国务院关于加强滨海湿地保护严格管控围填海的通知&gt;的实施意见》(自然资规</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>(〔2018〕5号文)等相关文件要求,龙口市组织编制了《烟台裕龙岛炼化一体化项目填海工程围填海历史遗留问题具体处理方案》、《裕龙岛炼化一体化项目填海工程生态评估报告》和《裕龙岛炼化一体化项目填海工程生态保护修复方案》。2019年4月,省海洋局对裕龙岛炼化一体化项目填海工程生态评估报告和裕龙岛炼化一体化项目填海工程生态保护修复方案召开专家评审会。2019年12月,处理方案、评估报告和修复方案通过省政府报送到自然资源部。2020年9月,取得了生态环境部《裕龙岛炼化一体化项目(一期)环境影响报告书》(环审〔2020〕117号)。2020年10月,自</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

				<p>然资源部下发了《自然资源部办公厅关于裕龙岛炼化一体化项目（一期）用海的函》（自然资办函〔2020〕1903号），正式批复了项目用海。2020年11月，取得了海域使用权不动产登记证书。其余区域均已纳入龙口市围填海历史遗留问题处置方案，该方案已上报自然资源部备案，不再新增围填海，待项目成熟后，根据历史遗留问题处置方案一并办理用海手续。</p> <p>2.信访反映的“该项目会污染环境，如向海中排放污水等行为会破坏莱州湾海洋生态，破坏渔业资源；排放废气会对大气造成污染，严重影响空气质量”问题。破坏海洋生态和渔业资源方面，该项目已编制《裕龙岛炼化一体化项目（一</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--



				<p>期)对辽东湾渤海湾莱州湾国家级水产种质资源保护区影响专题论证报告》，并通过了农业农村部渔业渔政管理局组织的专家评审；项目产生的工业废水经污水处理厂处理达标后，大部分中水回用于生产线循环利用和园林绿化等；污水处理设施采用在线检测系统，及时检测反馈水质情况；外排污水 COD 浓度达到 30mg/l，严于应执行的 50mg/l 标准；排污口设置生物指示池，确保外排废水达到常见鱼类稳定生存的要求方能排向环境；园区污水排放口的选划经过多方案比选，经预测对周边海洋环境和养殖区没有影响。废气方面，该项目采用严格的废气治理措施，加热炉采用脱硫干气、</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>自产低硫燃料气等为燃料，通过采用清洁燃料从源头减少 SO<sub>2</sub> 排放；加热炉均采用低氮、超低氮燃烧器，并配套建设 SCR 脱硝设施，大大减少 NO<sub>x</sub> 的排放；生产装置、储罐和装置设施产生的 VOCs 气体全部进行回收处理，项目排放烟气中主要污染物浓度设计指标远严于国家、地方排放标准。同时，为减少该项目对周边空气质量的影响，山东省、烟台市、龙口市三级均制定了污染物削减方案，通过实施企业关停、超低排放改造、集中供热、公路运输转铁路运输等措施减少污染物排放，确保区域环境质量不恶化。</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

21	X2SD202 11004009 2	烟台市莱山区星海娃小区(银海路666号)楼下。顺丰快递网点扰民,每天6点至晚上10点,持续噪音扰民。	烟台市 莱山区	噪音	10月9日,莱山区组织滨海路街道办事处对信访件反映的问题进行调查核实,有关情况如下:该网点位于星海湾小区西侧,于2016年成立运营,由烟台顺丰速运有限公司负责日常管理。经走访附近居民了解,在装卸货物、分包揽件、车辆启动的过程中存在扰民情况,主要为倒车提示音扰民问题。	属 实	滨海路街道办事处已约谈网点负责人,责令整改,并落实好以下措施:  1.合理规划网店运营时间,将上下班时间调整为6:50-20:00,减少车辆和员工在场作业聚集时间,避免打扰居民日常生活;  2.规范快递车辆管理,要求运送快递的货车和电动三轮车在装、卸货时及时熄火,并取消倒车提示音的操作,严禁在网点房周边100米内	已办 结	无
----	--------------------------	--	------------	----	---	--------	---	---------	---

							<p>鸣笛;</p> <p>3.强化日常作业流程，将所有快递件操作全部由室外调整到室内进行，教育员工轻拿轻放意识，严控暴力分拣行为，并每日安排专人进行现场监督管理。</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--